

LOTE	DADOS	DEPOSITO	OBSERVAÇÃO	ANOTAÇÕES
1	HONDA C100 BIZ ES 1999/2000 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERDE GASOLINA KOHXX68/RJ Chassi: 9C2HA0710YRXXXXXX	MESQUITA	LACRE DA PLACA E TARJETA DE MUNICÍPIO AUSENTES, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
2	FIAT UNO MILLE SMART 2001/2001 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA/GNV KNIXX03/RJ Chassi: 9BD15828814XXXXXX	MESQUITA	COM KIT GNV, CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, LACRE DA PLACA AUSENTE, PARA-BRISA NÃO ORIGINAL, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
3	HONDA CG 125 FAN KS 2012/2012 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA KOWXX72/RJ Chassi: 9C2JC4110CRXXXXXX	MESQUITA		
5	TRAXX JH125F 2011/2011 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA LPWXX87/RJ Chassi: 951BAKJ4BBXXXXXX	MESQUITA	LACRE DA PLACA VIOLADO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
7	HONDA CG 150 TITAN KS 2004/2004 VEÍCULO RECUPERÁVEL AZUL GASOLINA LCPXX08/RJ Chassi: 9C2KC08104RXXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO E PLACA AUSENTE, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
8	VOLKSWAGEN GOL PLUS MI 1997/1997 VEÍCULO RECUPERÁVEL SEM MOTOR BRANCA GASOLINA LBRXX96/RJ Chassi: 9BWZZ377VPXXXXXX	MESQUITA	LOTE CLASSIFICADO COMO "SEM MOTOR". O MOTOR SERÁ RETIRADO APÓS O PAGAMENTO. A FOTO CONTENDO O MOTOR APENAS ILUSTRA O ESTADO DO VEÍCULO.COM KIT GNV, GNV NÃO REGULARIZADO NO DETRAN (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), PARA-BRISA NÃO ORIGINAL, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
9	VOLKSWAGEN GOL 1.0 2007/2007 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA ALCOOL/GASOLINA LQJXX07/RJ Chassi: 9BWCA05W47TXXXXXX	MESQUITA	CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), CHASSI COM AMOLGAMENTO, SEM CARACTERIZAR ADULTERAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
10	IMP CITROEN XSARA BK GLX 1999/2000 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA/GNV LCYXX42/RJ Chassi: VF7N2LFYYJXXXXXX	MESQUITA	COM KIT GNV, PARA-BRISA TRINCADO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
12	JTA SUZUKI EN125 YES 2006/2007 VEÍCULO RECUPERÁVEL AZUL GASOLINA LRBXX53/RJ Chassi: 9CDNF41LJ7MXXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO E PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
14	GM CELTA 2P LIFE 2008/2009 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRATA ALCOOL/GASOLINA HJXX44/MG Chassi: 9BGRZ08909GXXXXXX	MESQUITA	VEÍCULO DE OUTRO ESTADO. LACRE DA PLACA VIOLADO, LONGARINA DIANTEIRA DIREITA COM SOLDA, SE NECESSÁRIO CSV (CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEÍCULAR) POR CONTA DO COMPRADOR (ITEM 10 NOS TERMOS DO LEILÃO), REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
15	VOLKSWAGEN GOL CL 1993/1993 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRATA GASOLINA/GNV LJEXX20/RJ Chassi: 9BWZZ30ZPTXXXXXX	MESQUITA	COM KIT GNV, CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
16	HONDA CG 150 FAN ESI 2010/2010 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA KWXX91/RJ Chassi: 9C2KC1550ARXXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, LACRE DA PLACA VIOLADO E PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
17	HYUNDAI HB20 1.6M COMF 2016/2016 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA ALCOOL/GASOLINA PYAXX53/MG Chassi: 9BHBG51DAGPXXXXXX	MESQUITA	VEÍCULO DE OUTRO ESTADO. CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
19	VOLKSWAGEN GOL 16V PLUS 2001/2001 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRATA GASOLINA LNNXX22/RJ Chassi: 9BWCA05X91PXXXXXX	MESQUITA	CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), LACRE DA PLACA VIOLADO, PARA-BRISA TRINCADO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
20	HONDA CG 125 FAN ES 2009/2009 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA LKWXX91/RJ Chassi: 9C2JC41209RXXXXXX	MESQUITA		
21	YAMAHA YBR 125K 2007/2008 VEÍCULO RECUPERÁVEL AZUL GASOLINA KYPXX90/RJ Chassi: 9C6KE092080XXXXXX	MESQUITA	LACRE DA PLACA VIOLADO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
22	HONDA CBX 250 TWISTER 2006/2006 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA JQMXX53/BA Chassi: 9C2MC35006RXXXXXX	MESQUITA	VEÍCULO DE OUTRO ESTADO. LACRE DA PLACA VIOLADO E PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
23	HONDA CG 150 TITAN KS 2004/2004 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA LPHXX04/RJ Chassi: 9C2KC08104RXXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
25	IMP KIA CERATO EX3 1.6MTNB 2012/2013 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRATA GASOLINA KVSXX03/RJ Chassi: KNAFU411AD5XXXXXX	MESQUITA	CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
26	GM KADETT IPANEMA SL EFI 1993/1993 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA/GNV LIDXX88/RJ Chassi: 9BGBT35GPPCXXXXXX	MESQUITA	COM KIT GNV, CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, PAINEL FRONTAL TROCADO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	

LOTE	DADOS	DEPOSITO	OBSERVAÇÃO	ANOTAÇÕES
27	GM KADETT SL 1991/1991 VEÍCULO RECUPERÁVEL CINZA GASOLINA KNKXX10/RJ Chassi: 9BGKT08VMMCXXXXXX	MESQUITA	CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
30	YAMAHA YBR 125K 2006/2007 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA KNJXX98/RJ Chassi: 9C6KE092070XXXXXX	MESQUITA		
31	JTA SUZUKI AN125 2006/2007 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA KZQXX67/RJ Chassi: 9CDCF47AJ7MXXXXXX	MESQUITA		
33	HONDA CG150 TITAN MIX ES 2010/2010 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA ALCOOL/GASOLINA XX Chassi: 9C2KC1620ARXXXXXX	MESQUITA	VEÍCULO DE 1º EMPLACAMENTO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
34	HONDA CG 125 TITAN ES 2002/2003 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRATA GASOLINA LOFXX75/RJ Chassi: 9C2JC30203RXXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, LACRE DA PLACA AUSENTE E PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
35	VOLKSWAGEN GOL 16V 2000/2000 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA/GNV LNDXX90/RJ Chassi: 9BWCA15X5YTXXXXXX	MESQUITA	COM KIT GNV, CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
36	TRAXX JL50Q-8 2013/2014 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA XX Chassi: 951BXXBA4EBXXXXXX	MESQUITA	VEÍCULO DE 1º EMPLACAMENTO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
40	FIAT PALIO EX 2001/2002 VEÍCULO RECUPERÁVEL BRANCA GASOLINA LNRXX55/RJ Chassi: 9BD17140322XXXXXX	MESQUITA	CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA COM NUMERAÇÃO DIVERGENTE, COLUNA TRASEIRA DIREITA COM SOLDA, SE NECESSÁRIO CSV (CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEÍCULAR) POR CONTA DO COMPRADOR (ITEM 10 NOS TERMOS DO LEILÃO), REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
41	YAMAHA YBR 125K 2006/2006 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERDE GASOLINA LVCXX60/RJ Chassi: 9C6KE092060XXXXXX	MESQUITA	PLACA AUSENTE, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
42	HONDA CG 150 FAN ESI 2009/2010 VEÍCULO RECUPERÁVEL CINZA GASOLINA KXWXX24/RJ Chassi: 9C2KC1550ARXXXXXX	MESQUITA		
43	HONDA BIZ 125 ES 2006/2006 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRATA GASOLINA KYXX71/RJ Chassi: 9C2JA04206RXXXXXX	MESQUITA	LACRE DA PLACA VIOLADO E PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
44	HONDA CG 125 FAN KS 2010/2010 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA LPQXX43/RJ Chassi: 9C2JC4110ARXXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, LACRE DA PLACA VIOLADO E PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
45	DAFRA ZIG 50 2012/2013 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA KQVXX79/RJ Chassi: 95VJK3K8CDMXXXXXX	MESQUITA		
46	HONDA CG 125 FAN KS 2009/2009 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA KVXX69/RJ Chassi: 9C2JC41109RXXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO E PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
48	YAMAHA FAZER YS250 2008/2008 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA LPGXX92/RJ Chassi: 9C6KG017080XXXXXX	MESQUITA	LACRE DA PLACA VIOLADO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
49	FORD FIESTA 1.6 FLEX 2012/2012 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GAS/ALC/GNV LRNX53/RJ Chassi: 9BFZF55P6C8XXXXXX	MESQUITA	COM KIT GNV, CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
50	KASINSKI SOFT 2012/2013 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA LQKXX53/RJ Chassi: 93FSTJXFCDMXXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR	
51	GM KADETT IPANEMA GL 1995/1995 VEÍCULO RECUPERÁVEL BEGE GASOLINA/GNV LAQXX68/RJ Chassi: 9BGKZ35R5SBXXXXXX	MESQUITA	COM KIT GNV, CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, PARA-BRISA E VIDRO TRASEIRO NÃO ORIGINAIS, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
52	YAMAHA FACTOR YBR125 K 2008/2009 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA KYUXX86/RJ Chassi: 9C6KE122090XXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, LACRE DA PLACA VIOLADO E PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
53	VOLKSWAGEN FOX 1.0 2007/2008 VEÍCULO RECUPERÁVEL CINZA ALCOOL/GASOLINA LRXXX01/RJ Chassi: 9BWKAO5Z684XXXXXX	MESQUITA	MOTOR COM ADIANTADO PROCESSO DE OXIDAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
54	YAMAHA FACTOR YBR125 ED 2011/2012 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA LQEXX12/RJ Chassi: 9C6KE1500C0XXXXXX	MESQUITA	LACRE DA PLACA AUSENTE E PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
55	HONDA CBX 250 TWISTER 2007/2007 VEÍCULO RECUPERÁVEL AMARELA GASOLINA KMWXX33/RJ Chassi: 9C2MC35007RXXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
56	HONDA CG 150 TITAN KS 2007/2007 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA KMTXX84/RJ Chassi: 9C2KC08107RXXXXXX	MESQUITA	PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	

LOTE	DADOS	DEPOSITO	OBSERVAÇÃO	ANOTAÇÕES
57	DAFRA ZIG 50 2013/2014 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA XX Chassi: 95VJK4G8DEMXXXXXX	MESQUITA	VEÍCULO DE 1º EMPLACAMENTO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
58	YAMAHA YBR 125ED 2003/2003 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA LOWXX60/RJ Chassi: 9C6KE042030XXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, LACRE DA PLACA VIOLADO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
59	SUNDOWN WEB 100 2008/2008 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA LKRXX89/RJ Chassi: 94J1XFB88MXXXXXX	MESQUITA		
60	HONDA NXR150 BROS ES 2007/2007 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA LAHXX10/RJ Chassi: 9C2KD03307RXXXXXX	MESQUITA		
62	RENAULT MEGANE GT DYN 16 2007/2008 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRATA GAS/ALC/GNV MDSXX53/RJ Chassi: 93YKM2M3H8JXXXXXX	MESQUITA	COM KIT GNV, CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
63	GM CORSA WIND 1999/1999 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRATA GASOLINA/GNV LCRXX03/RJ Chassi: 9BGSC08Z0XCXXXXXX	MESQUITA	COM KIT GNV, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
66	DAFRA KANSAS 150 2008/2008 VEÍCULO RECUPERÁVEL LARANJA GASOLINA KORXX56/RJ Chassi: 95VCB1B288MXXXXXX	MESQUITA	PLACA AUSENTE, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
67	VOLKSWAGEN KOMBI 1995/1996 VEÍCULO RECUPERÁVEL SEM MOTOR BRANCA GASOLINA LAXXX77/RJ Chassi: 9BWZZ231SPXXXXXX	MESQUITA	LOTE CLASSIFICADO COMO "SEM MOTOR". O MOTOR SERÁ RETIRADO APÓS O PAGAMENTO. A FOTO CONTENDO O MOTOR APENAS ILUSTRA O ESTADO DO VEÍCULO.COM KIT GNV, GNV NÃO REGULARIZADO NO DETRAN (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, PARA-BRISA NÃO ORIGINAL E PLACA DIANTEIRA AUSENTE, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
68	DAFRA ZIG 50 2013/2014 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA XX Chassi: 95VJK4G8DEMXXXXXX	MESQUITA	VEÍCULO DE 1º EMPLACAMENTO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
69	HONDA CG 125 FAN KS 2011/2012 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA LQGXX64/RJ Chassi: 9C2JC4110CRXXXXXX	MESQUITA	PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
70	HONDA CG 150 TITAN KS 2004/2004 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA LQDXX19/RJ Chassi: 9C2KC08104RXXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
71	FIAT PALIO WEEKEND STILE 1997/1997 VEÍCULO RECUPERÁVEL SEM MOTOR CINZA GASOLINA LBUXX16/RJ Chassi: 9BD178858V0XXXXXX	MESQUITA	LOTE CLASSIFICADO COMO "SEM MOTOR". O MOTOR SERÁ RETIRADO APÓS O PAGAMENTO. A FOTO CONTENDO O MOTOR APENAS ILUSTRA O ESTADO DO VEÍCULO.CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, PLACA DIANTEIRA AUSENTE, PARA-BRISA TRINCADO, VIDRO TRASEIRO NÃO ORIGINAL, VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREIRA COM NUMERAÇÃO DIVERGENTE, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
72	JTA SUZUKI EN125 YES 2007/2008 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA KUWXX02/RJ Chassi: 9CDNF41LJ8MXXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, LACRE DA PLACA VIOLADO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
76	HONDA POP100 2013/2013 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA KWCXX71/RJ Chassi: 9C2HB0210DRXXXXXX	MESQUITA	LACRE DA PLACA VIOLADO E PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
78	HONDA CG 150 FAN ESI 2011/2012 VEÍCULO RECUPERÁVEL CINZA ALCOOL/GASOLINA LLOXX86/RJ Chassi: 9C2KC1670CRXXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, LACRE DA PLACA VIOLADO E PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
79	YAMAHA YBR 125ED 2003/2003 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA LOWXX26/RJ Chassi: 9C6KE042030XXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, LACRE DA PLACA AUSENTE, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
80	HONDA CG 150 TITAN ES 2008/2008 VEÍCULO RECUPERÁVEL CINZA GASOLINA KNSXX81/RJ Chassi: 9C2KC08508RXXXXXX	MESQUITA	LACRE DA PLACA AUSENTE, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
82	IMP CHARMING BULL KRC50 2012/2013 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA LMEXX09/RJ Chassi: LTEXCBLB83XXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, LACRE DA PLACA VIOLADO E PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
83	DAFRA SPEED 150 2008/2009 VEÍCULO RECUPERÁVEL AMARELA GASOLINA KWPXX97/RJ Chassi: 95VCA1H289MXXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, LACRE DA PLACA AUSENTE, PLACA QUEBRADA E COR DIVERGENTE DA BASE BIN, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
85	JTA SUZUKI INTRUDER 125 2008/2008 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA KVVXX64/RJ Chassi: 9CDNF41AJ8MXXXXXX	MESQUITA	PLACA AUSENTE, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
86	HONDA C100 BIZ ES 2002/2002 VEÍCULO RECUPERÁVEL AZUL GASOLINA XX Chassi: 9C2HA07102RXXXXXX	MESQUITA	VEÍCULO DE 1º EMPLACAMENTO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	

LOTE	DADOS	DEPOSITO	OBSERVAÇÃO	ANOTAÇÕES
87	DAFRA SPEED 150 2009/2009 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRATA GASOLINA KYUXX64/RJ Chassi: 95VCA1B299MXXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO E PLACA AUSENTE, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
88	HONDA CG 150 TITAN ES 2007/2007 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRATA GASOLINA XX Chassi: 9C2KC08507RXXXXXX	MESQUITA	VEÍCULO DE 1º EMPLACAMENTO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
90	PEUGEOT 206 14 PRESEN FX 2006/2007 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA ALCOOL/GASOLINA KUTXX71/RJ Chassi: 9362AKFW97BXXXXXX	MESQUITA	CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
91	HONDA CG 125 FAN KS 2011/2011 VEÍCULO RECUPERÁVEL ROXA GASOLINA KYOXX75/RJ Chassi: 9C2JC4110BRXXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
92	VOLKSWAGEN GOL GLI 1.8 1994/1995 VEÍCULO RECUPERÁVEL AZUL GASOLINA/GNV KOGXX24/RJ Chassi: 9BWZZZ377RTXXXXXX	MESQUITA	COM KIT GNV, CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, ASSOALHO COM CORROSIÃO, PARA-BRISA TRINCADO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
95	JTA SUZUKI BURGMAN I 2014/2015 VEÍCULO RECUPERÁVEL CINZA GASOLINA LSBXX05/RJ Chassi: 9CDCF4FAJFMXXXXXX	MESQUITA		
96	IMP WUYANG WY50QT 2 2012/2013 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA XX Chassi: LWYMCA200D6XXXXXX	MESQUITA	VEÍCULO DE 1º EMPLACAMENTO E CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
97	YAMAHA YBR125 FACTOR ED 2014/2015 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA LRSXX74/RJ Chassi: 9C6KE1940F0XXXXXX	MESQUITA	LACRE DA PLACA VIOLADO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
99	JTA SUZUKI AN125 2009/2009 VEÍCULO RECUPERÁVEL AMARELA GASOLINA LSBXX73/RJ Chassi: 9CDCF47AJ9MXXXXXX	MESQUITA		
100	FIAT UNO MILLE SMART 2001/2001 VEÍCULO RECUPERÁVEL AZUL GASOLINA KMVXX65/RJ Chassi: 9BD15808814XXXXXX	MESQUITA	CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, PARA-BRISA E VIDRO TRASEIRO NÃO ORIGINAIS, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
101	VOLKSWAGEN PARATI 16V 1999/2000 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERDE GASOLINA/GNV LNAXX42/RJ Chassi: 9BWZZZ374YTXXXXXX	MESQUITA	COM KIT GNV, CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), PAINEL FRONTAL TROCADO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
103	GM VECTRA GLS 1996/1997 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA/GNV GVRXX83/RJ Chassi: 9BGJK19BVTBXXXXXX	MESQUITA	COM KIT GNV, CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, LACRE DA PLACA VIOLADO, PARA-BRISA NÃO ORIGINAL E TRINCADO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
107	HONDA CG 125 FAN 2007/2008 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA JRAXX29/BA Chassi: 9C2JC30708RXXXXXX	MESQUITA	VEÍCULO DE OUTRO ESTADO. CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO E PLACA AUSENTE, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
108	VOLKSWAGEN GOL PLUS MI 1997/1997 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERDE GASOLINA/GNV LBPXX12/RJ Chassi: 9BWZZZ377VTXXXXXX	MESQUITA	COM KIT GNV, CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), VIDRO TRASEIRO NÃO ORIGINAL, VIDRO LATERAL TRASEIRO DIREITO COM NUMERAÇÃO DIVERGENTE, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
110	YAMAHA FACTOR YBR125 ED 2012/2012 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA KPHXX94/RJ Chassi: 9C6KE1500C0XXXXXX	MESQUITA		
113	HONDA CG 125 TITAN KS 2002/2002 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERDE GASOLINA LOCX71/RJ Chassi: 9C2JC30102RXXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
114	IMP WUYANG WY50QT 2 2012/2012 VEÍCULO RECUPERÁVEL BRANCA GASOLINA XX Chassi: LWYMCA208C6XXXXXX	MESQUITA	VEÍCULO DE 1º EMPLACAMENTO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
115	IMP SHINERAY XY50Q PHOENIX 2014/2015 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA XX Chassi: LXYYCBL02F0XXXXXX	MESQUITA	VEÍCULO DE 1º EMPLACAMENTO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
116	IMP SHINERAY XY 50 Q 2014/2015 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA KRTXX97/RJ Chassi: LXYYCBL09F0XXXXXX	MESQUITA		
117	FIAT TEMPRA IE 1995/1995 VEÍCULO RECUPERÁVEL BRANCA GASOLINA/GNV KNAXX63/RJ Chassi: 9BD15900059XXXXXX	MESQUITA	COM KIT GNV, CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, PARA-BRISA NÃO ORIGINAL, ASSOALHO RUIM, TETO RUIM, SE NECESSÁRIO CSV (CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEÍCULAR) POR CONTA DO COMPRADOR (ITEM 10 NOS TERMOS DO LEILÃO), REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
119	HONDA CG 125 TITAN ES 2003/2003 VEÍCULO RECUPERÁVEL AZUL GASOLINA LRMXX10/RJ Chassi: 9C2JC30203RXXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO E PLACA AUSENTE, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
120	HONDA CBX 250 TWISTER 2005/2005 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA KRQXX48/RJ Chassi: 9C2MC35005RXXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	

LOTE	DADOS	DEPOSITO	OBSERVAÇÃO	ANOTAÇÕES
121	HONDA BIZ 125 ES 2008/2008 VEÍCULO RECUPERÁVEL CINZA GASOLINA KNLXX07/RJ Chassi: 9C2JA04208RXXXXXX	MESQUITA	LACRE DA PLACA VIOLADO E PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
122	TRAXX JL50 Q2 2011/2012 VEÍCULO RECUPERÁVEL AZUL GASOLINA LSAXX41/RJ Chassi: 951BXKBB2CBXXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
123	FIAT PALIO FIRE ECONOMY 2009/2010 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA ALCOOL/GASOLINA HIGXX97/RJ Chassi: 9BD17164LA5XXXXXX	MESQUITA	CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), PARA-BRISA NÃO ORIGINAL, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
124	TRAXX JL50 Q2 2010/2010 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA XX Chassi: 951BXKBB6ABXXXXXX	MESQUITA	VEÍCULO DE 1º EMPLACAMENTO E CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
125	VOLKSWAGEN GOL GL 1988/1989 VEÍCULO RECUPERÁVEL BEGE ALCOOL LJSXX26/RJ Chassi: 9BWZZ30ZITXXXXXX	MESQUITA	CÂMBIO INSTALADO SEM CADASTRO NA BASE BIN (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
126	DAFRA ZIG PLUS 2011/2012 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA KVNXX15/RJ Chassi: 95VFU5H8BCMXXXXXX	MESQUITA	LACRE DA PLACA VIOLADO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
128	TRAXX JL50 Q2 2012/2013 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA LMMXX38/RJ Chassi: 951BXKBB4DBXXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
129	JTA SUZUKI EN125 YES 2007/2008 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRATA GASOLINA KWDXX81/RJ Chassi: 9CDNF41LJ8MXXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, LACRE DA PLACA VIOLADO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
130	TRAXX JL50Q-8 2014/2014 VEÍCULO RECUPERÁVEL BRANCA GASOLINA KWPXX36/RJ Chassi: 951BXKBA6EBXXXXXX	MESQUITA		
131	VOLKSWAGEN GOL ATLANTA 1.8 1996/1996 VEÍCULO RECUPERÁVEL SEM MOTOR AZUL GASOLINA LBHXX11/RJ Chassi: 9BWZZ377TTXXXXXX	MESQUITA	LOTE CLASSIFICADO COMO "SEM MOTOR". O MOTOR SERÁ RETIRADO APÓS O PAGAMENTO. A FOTO CONTENDO O MOTOR APENAS ILUSTRA O ESTADO DO VEÍCULO. CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), LACRE DA PLACA VIOLADO, PARA-BRISA E VIDRO LATERAL TRASEIRO ESQUERDO NÃO ORIGINAIS, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
132	HONDA CG 125 TITAN KS 2000/2001 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERDE GASOLINA KMXXX91/RJ Chassi: 9C2JC30101RXXXXXX	MESQUITA	MOTOR COM DÍGITO DANIFICADO POR PEÇA, SEM CARACTERIZAR ADULTERAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
133	HONDA CG 150 TITAN ES 2005/2005 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA KWUXX07/RJ Chassi: 9C2KC08505RXXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM ADIANTADO PROCESSO DE OXIDAÇÃO, SEM CARACTERIZAR ADULTERAÇÃO, SE NECESSÁRIO, REMARCAR, LACRE DA PLACA VIOLADO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
134	YAMAHA YBR 125K 2005/2005 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA LVDXX20/RJ Chassi: 9C6KE044050XXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, LACRE DA PLACA AUSENTE, PLACA QUEBRADA E COR DIVERGENTE DA BASE BIN, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
136	HONDA BIZ 125 ES 2006/2006 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA KZYXX49/RJ Chassi: 9C2JA04206RXXXXXX	MESQUITA	LACRE DA PLACA VIOLADO E PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
137	YAMAHA YBR 125K 2005/2005 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA LRZX67/RJ Chassi: 9C6KE044050XXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, LACRE DA PLACA AUSENTE E PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
138	VOLKSWAGEN FOX 1.0 2007/2007 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRATA ALCOOL/GASOLINA KWDXX34/RJ Chassi: 9BWKA05Z974XXXXXX	MESQUITA	CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
140	VOLKSWAGEN GOL 1000 1995/1995 VEÍCULO RECUPERÁVEL BRANCA GASOLINA BSEXX40/SP Chassi: 9BWZZ30ZSPXXXXXX	MESQUITA	VEÍCULO DE OUTRO ESTADO. COM KIT GNV, GNV NÃO REGULARIZADO NO DETRAN (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), PARA-BRISA, VIDRO TRASEIRO, VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA E VIDRO LATERAL TRASEIRO DIREITO NÃO ORIGINAIS, VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA COM NUMERAÇÃO DIVERGENTE, PAINEL FRONTAL TROCADO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
141	FIAT UNO MILLE IE 1995/1996 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA LAYXX79/RJ Chassi: 9BD14606755XXXXXX	MESQUITA	CÂMBIO INSTALADO SEM CADASTRO NA BASE BIN (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), CHASSI COM ADIANTADO PROCESSO DE OXIDAÇÃO, SE NECESSÁRIO, REMARCAR, LACRE DA PLACA VIOLADO, PARA-BRISA TRINCADO, VIDRO TRASEIRO, VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA E VIDRO LATERAL TRASEIRO ESQUERDO NÃO ORIGINAIS, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	

LOTE	DADOS	DEPOSITO	OBSERVAÇÃO	ANOTAÇÕES
142	DAFRA ZIG 50 2013/2013 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA LSIXX14/RJ Chassi: 95VJK3A8DDMXXXXXX	MESQUITA	LACRE DA PLACA VIOLADO E PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
143	HONDA C100 BIZ ES 2004/2005 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA LCLXX51/RJ Chassi: 9C2HA07105RXXXXXX	MESQUITA		
145	VOLKSWAGEN UP TAKE MA 2016/2016 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA ALCOOL/GASOLINA LTNXX01/RJ Chassi: 9BWAG412XGTXXXXXX	MESQUITA		
146	GM CORSA SUPER 1997/1997 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRATA GASOLINA/GNV KMGXX39/RJ Chassi: 9BGSD08ZVVCXXXXXX	MESQUITA	COM KIT GNV, CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA E LATERAL TRASEIRO ESQUERDO NÃO ORIGINAIS, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
147	DAFRA SUPER 50 2010/2011 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA XX Chassi: 95VJ11M8ABMXXXXXX	MESQUITA	VEÍCULO DE 1º EMPLACAMENTO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
149	HONDA CG150 FAN ESDI 2014/2015 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA ALCOOL/GASOLINA KYLXX48/RJ Chassi: 9C2KC1680FRXXXXXX	MESQUITA	LACRE DA PLACA VIOLADO E PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
150	HONDA CG 125 FAN 2006/2007 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA LPTXX38/RJ Chassi: 9C2JC30707RXXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO E PLACA AUSENTE, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
152	KASINSKI SOFT 2011/2012 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA XX Chassi: 93FSTJXLBCMXXXXXX	MESQUITA	VEÍCULO DE 1º EMPLACAMENTO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
153	HONDA CG 150 FAN ESI 2011/2011 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRATA ALCOOL/GASOLINA LLOXX27/RJ Chassi: 9C2KC1670BRXXXXXX	MESQUITA	PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
154	HONDA CG 125 TITAN KS 2002/2002 VEÍCULO RECUPERÁVEL AZUL GASOLINA LNXXX04/RJ Chassi: 9C2JC30102RXXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, PLACA QUEBRADA E COR DIVERGENTE DA BASE BIN, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
155	YAMAHA YBR 125E 2007/2007 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA LPAXX42/RJ Chassi: 9C6KE091070XXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, LACRE DA PLACA VIOLADO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
156	HONDA CG 150 TITAN KS 2006/2007 VEÍCULO RECUPERÁVEL AZUL GASOLINA KUPXX74/RJ Chassi: 9C2KC08107RXXXXXX	MESQUITA	LACRE DA PLACA VIOLADO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
157	FIAT PALIO EX FLEX 2006/2006 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA ALCOOL/GASOLINA LVCXX78/RJ Chassi: 9BD17101G62XXXXXX	MESQUITA	CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
158	JTA SUZUKI EN125 YES 2008/2009 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA LPNXX47/RJ Chassi: 9CDNF41LJ9MXXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
160	FIAT PALIO ED 1998/1998 VEÍCULO RECUPERÁVEL AZUL GASOLINA LCXX14/RJ Chassi: 9BD178216W0XXXXXX	MESQUITA	COM KIT GNV, GNV NÃO REGULARIZADO NO DETRAN (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), CHASSI COM ADIANTADO PROCESSO DE OXIDAÇÃO, SEM CARACTERIZAR ADULTERAÇÃO, SE NECESSÁRIO, REMARCAR, MOTOR DANIFICADO, SEM CARACTERIZAR ADULTERAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
163	DAFRA ZIG 50 2013/2014 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA LMLXX73/RJ Chassi: 95VJK4E8DEMXXXXXX	MESQUITA		
164	VOLKSWAGEN GOL MI 1997/1998 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERDE GASOLINA KPSXX15/RJ Chassi: 9BWZZ377VTXXXXXX	MESQUITA	CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
165	SUNDOWN HUNTER 125 SE 2008/2008 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRATA GASOLINA LKQXX06/RJ Chassi: 94J2XECA88MXXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, LACRE DA PLACA VIOLADO E PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
166	HONDA NXR125 BROS KS 2004/2005 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA KZXX06/RJ Chassi: 9C2JD20105RXXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, LACRE DA PLACA AUSENTE E PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
168	DAFRA ZIG 50 2012/2013 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA LQXX23/RJ Chassi: 95VJK2G8CDMXXXXXX	MESQUITA	LACRE DA PLACA VIOLADO E PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
169	YAMAHA FACTOR YBR125 ED 2010/2011 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA KWRXX25/RJ Chassi: 9C6KE1500B0XXXXXX	MESQUITA		
170	GM KADETT GL 1994/1994 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA/GNV LABXX39/RJ Chassi: 9BGKT08GRCXXXXXX	MESQUITA	COM KIT GNV, CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), LACRE DA PLACA VIOLADO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
171	HONDA BIZ 125 ES 2008/2008 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA LSVXX67/RJ Chassi: 9C2JA04208RXXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, LACRE DA PLACA VIOLADO E PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	

LOTE	DADOS	DEPOSITO	OBSERVAÇÃO	ANOTAÇÕES
172	VOLKSWAGEN GOL 1.0 GIV 2011/2012 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRATA GAS/ALC/GNV HFEXX63/RJ Chassi: 9BWAA05W8CPXXXXXX	MESQUITA	COM KIT GNV, CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
173	GM OMEGA CD 1997/1997 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERDE GASOLINA/GNV LBNXX36/RJ Chassi: 9BGVR19LVVBXXXXXX	MESQUITA	COM KIT GNV, CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, LACRE DA PLACA VIOLADO, PARABRISA NÃO ORIGINAL, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
174	JTA SUZUKI EN125 YES 2007/2007 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRATA GASOLINA LKGXX59/RJ Chassi: 9CDNF41J7MXXXXXX	MESQUITA	LACRE DA PLACA VIOLADO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
175	DAFRA ZIG 50 2013/2014 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA XX Chassi: 95VJK4E8DEMXXXXXX	MESQUITA	VEÍCULO DE 1º EMPLACAMENTO E CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
177	DAFRA SPEED 150 2011/2012 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA KYNXX58/RJ Chassi: 95VCA7F8BCMXXXXXX	MESQUITA	PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
178	GM ASTRA GL 1998/1999 VEÍCULO RECUPERÁVEL AZUL GASOLINA/GNV LCOXX29/RJ Chassi: 9BGT08CXWBXXXXXX	MESQUITA	COM KIT GNV, CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
179	HONDA CG 125 FAN KS 2014/2014 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA KQPXX03/RJ Chassi: 9C2JC4110ERXXXXXX	MESQUITA	LACRE DA PLACA VIOLADO E PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
180	HONDA NXR150 BROS ESD 2009/2009 VEÍCULO RECUPERÁVEL AMARELA GASOLINA KWFXX77/RJ Chassi: 9C2KD04109RXXXXXX	MESQUITA	PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
181	FIAT SIENA FIRE FLEX 2007/2007 VEÍCULO RECUPERÁVEL AZUL ALCOOL/GASOLINA LPAXX02/RJ Chassi: 9BD17206G73XXXXXX	MESQUITA	CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
183	YAMAHA YBR 125E 2001/2001 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRATA GASOLINA LNKXX12/RJ Chassi: 9C6KE010010XXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, LACRE DA PLACA VIOLADO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
184	HONDA CG 125I FAN 2017/2017 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA LTGXX52/RJ Chassi: 9C2JC6900HRXXXXXX	MESQUITA	PLACA AUSENTE, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
186	VOLKSWAGEN GOL 16V 1999/2000 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA LCUXX58/RJ Chassi: 9BWZZ377YXXXXXX	MESQUITA	CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
187	VOLKSWAGEN GOL I 1996/1996 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA KNKXX21/RJ Chassi: 9BWZZ377TXXXXXX	MESQUITA	COM KIT GNV, GNV NÃO REGULARIZADO NO DETRAN (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), LACRE DA PLACA AUSENTE, PARABRISA TRINCADO, ASSOALHO RUIM E COM BURACOS, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
188	HONDA CG150 FAN ESDI 2011/2011 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRATA ALCOOL/GASOLINA LQQXX24/RJ Chassi: 9C2KC1680BRXXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, LACRE DA PLACA VIOLADO E PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
189	HONDA CG 125 FAN KS 2011/2012 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA LPZX22/RJ Chassi: 9C2JC4110CRXXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO E PLACA AUSENTE, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
190	IMP WUYANG WY50QT 2 2012/2013 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA XX Chassi: LWYMCA208D6XXXXXX	MESQUITA	VEÍCULO DE 1º EMPLACAMENTO E CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
192	GM KADETT SL 1991/1991 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA/GNV KTFXX99/RJ Chassi: 9BGKT08VMMXXXXXX	MESQUITA	COM KIT GNV, CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
193	HONDA C100 BIZ 2005/2005 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA LPXX14/RJ Chassi: 9C2HA07005RXXXXXX	MESQUITA	LACRE DA PLACA AUSENTE E PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
195	YAMAHA FACTOR YBR125 ED 2012/2012 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA NYBXX29/RJ Chassi: 9C6KE1500C0XXXXXX	MESQUITA	LACRE DA PLACA AUSENTE E PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
196	FIAT UNO ELECTRONIC 1994/1994 VEÍCULO RECUPERÁVEL AZUL GASOLINA/GNV LACXX10/RJ Chassi: 9BD146000R5XXXXXX	MESQUITA	CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
198	DAFRA ZIG 2010/2010 VEÍCULO RECUPERÁVEL AMARELA GASOLINA LLGXX29/RJ Chassi: 95VFU1C5AAMXXXXXX	MESQUITA	LACRE DA PLACA VIOLADO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
199	GM CORSA WIND 1997/1997 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA/GNV LBRXX40/RJ Chassi: 9BGSC08ZVVCXXXXXX	MESQUITA	COM KIT GNV, CHASSI COM ADIANTADO PROCESSO DE OXIDAÇÃO, SE NECESSÁRIO, REMARCAR, LACRE DA PLACA VIOLADO, PARABRISA, VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA, VIDRO LATERAL TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO NÃO ORIGINAIS, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	

LOTE	DADOS	DEPOSITO	OBSERVAÇÃO	ANOTAÇÕES
200	GM KADETT GL 1994/1995 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA LADXX66/RJ Chassi: 9BGKT08GSRXXXXXX	MESQUITA	PARA-BRISA, VIDRO TRASEIRO E VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA NÃO ORIGINAIS, ASSOALHO COM SOLDA, SE NECESSÁRIO CSV (CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEÍCULAR) POR CONTA DO COMPRADOR (ITEM 10 NOS TERMOS DO LEILÃO), REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
201	HONDA CG 125 FAN KS 2010/2010 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA KWJXX25/RJ Chassi: 9C2JC4110ARXXXXXX	MESQUITA		
202	HONDA C100 BIZ ES 2001/2001 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERDE GASOLINA KMXXX73/RJ Chassi: 9C2HA07101RXXXXXX	MESQUITA	LACRE DA PLACA AUSENTE E COR DIVERGENTE DA BASE BIN, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
203	YAMAHA FACTOR YBR125 ED 2011/2012 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA KOQXX14/RJ Chassi: 9C6KE1500CXXXXXX	MESQUITA		
204	HONDA CG 125 FAN 2007/2007 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA KMTXX65/RJ Chassi: 9C2JC30707RXXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, LACRE DA PLACA VIOLADO E PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
208	IMP PEUGEOT 206 SELECTION 2001/2001 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA LNRXX28/RJ Chassi: 8AD2A7LZ91WXXXXXX	MESQUITA		
210	HONDA CBX 250 TWISTER 2006/2006 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA LUXXX94/RJ Chassi: 9C2MC35006RXXXXXX	MESQUITA	PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
211	DAFRA ZIG 50 2013/2014 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA XX Chassi: 95VJK4G8DEMXXXXXX	MESQUITA	VEÍCULO DE 1º EMPLACAMENTO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
212	YAMAHA YBR 125E 2000/2000 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRATA GASOLINA LNEXX88/RJ Chassi: 9C6KE0100YXXXXXX	MESQUITA	LACRE DA PLACA VIOLADO E PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
213	HONDA CG 150 FAN ESI 2012/2012 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA ALCOOL/GASOLINA LLSXX42/RJ Chassi: 9C2KC1670CRXXXXXX	MESQUITA	PLACA AUSENTE, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
214	HONDA CG 125 FAN KS 2014/2014 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA LMEXX57/RJ Chassi: 9C2JC4110ERXXXXXX	MESQUITA	LACRE DA PLACA VIOLADO E PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
215	HONDA CBX 250 TWISTER 2006/2006 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA KZUXX69/RJ Chassi: 9C2MC35006RXXXXXX	MESQUITA	PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
216	HONDA XR 250 TORNADO 2008/2008 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA LUPXX34/RJ Chassi: 9C2MD34008RXXXXXX	MESQUITA	PLACA AUSENTE, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
217	FIAT UNO MILLE FIRE 2004/2004 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRATA GASOLINA LSZXX04/RJ Chassi: 9BD15822544XXXXXX	MESQUITA	CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), LACRE DA PLACA AUSENTE, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
218	VOLKSWAGEN VOYAGE 1.0 2011/2012 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA ALCOOL/GASOLINA LRRXX99/RJ Chassi: 9BWDA05U7CTXXXXXX	MESQUITA	CÂMBIO INSTALADO SEM CADASTRO NA BASE BIN (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
221	YAMAHA YBR 125K 2004/2004 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRATA GASOLINA LSGXX79/RJ Chassi: 9C6KE044040XXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, LACRE DA PLACA VIOLADO E PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
222	DAFRA ZIG 50 2012/2013 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA XX Chassi: 95VJK2G8CDMXXXXXX	MESQUITA	VEÍCULO DE 1º EMPLACAMENTO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
223	IMP PEUGEOT 306 PAS H 18 1999/1999 VEÍCULO RECUPERÁVEL BRANCA GASOLINA LCXXX93/RJ Chassi: 8AD7ALFYWX5XXXXXX	MESQUITA	CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, PARA-BRISA NÃO ORIGINAL, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
224	GM CELTA 2P LIFE 2006/2007 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRATA GAS/ALC/GNV HEAXX02/RJ Chassi: 9BGRZ08907GXXXXXX	MESQUITA	SEM KIT GNV, PARA-BRISA NÃO ORIGINAL, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
225	TOYOTA COROLLA GLI18FLEX 2009/2010 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRATA ALCOOL/GASOLINA KVDXX61/RJ Chassi: 9BRBB42E6A5XXXXXX	MESQUITA	CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
226	HONDA CG 150 FAN ESI 2012/2012 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA ALCOOL/GASOLINA KYSXX49/RJ Chassi: 9C2KC1670CRXXXXXX	MESQUITA	LACRE DA PLACA VIOLADO E PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
227	HONDA CG 125 FAN 2007/2008 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA KVMXX33/RJ Chassi: 9C2JC30708RXXXXXX	MESQUITA	PLACA AUSENTE, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
228	HONDA C100 BIZ 2005/2005 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA KZXX88/RJ Chassi: 9C2HA07005RXXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, LACRE DA PLACA AUSENTE, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
229	DAFRA ZIG 50 2013/2013 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA KRUXX70/RJ Chassi: 95VJK3B8DDMXXXXXX	MESQUITA		
230	HONDA NXR150 BROS ES 2011/2011 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA ALCOOL/GASOLINA LRDXX07/RJ Chassi: 9C2KD0550BRXXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO E PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	

LOTE	DADOS	DEPOSITO	OBSERVAÇÃO	ANOTAÇÕES
231	DAFRA SUPER 100 2009/2010 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA KXPXX56/RJ Chassi: 95VAC2G89AMXXXXXX	MESQUITA		
232	DAFRA ZIG 50 2013/2013 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA XX Chassi: 95VJK3B8DDMXXXXXX	MESQUITA	VEÍCULO DE 1º EMPLACAMENTO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
233	GM KADETT SL/E 1992/1992 VEÍCULO RECUPERÁVEL SEM MOTOR AZUL ALCOOL/GNV LJKX80/RJ Chassi: 9BGKS08KNNCXXXXXX	MESQUITA	LOTE CLASSIFICADO COMO "SEM MOTOR". O MOTOR SERÁ RETIRADO APÓS O PAGAMENTO. A FOTO CONTENDO O MOTOR APENAS ILUSTRA O ESTADO DO VEÍCULO.COM KIT GNV, CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), LACRE DA PLACA VIOLADO, PARA-BRISA NÃO ORIGINAL, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
234	VOLKSWAGEN GOL 16V 1999/2000 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA JUCXX59/RJ Chassi: 9BWZZZ373YPXXXXXX	MESQUITA	CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), LACRE DA PLACA VIOLADO, VIDROS NÃO ORIGINAIS, PAINEL FRONTAL TROCADO, ASSOALHO COM CORROSÃO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
235	YAMAHA YBR 125K 2006/2006 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA KZSXX80/RJ Chassi: 9C6KE092060XXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, LACRE DA PLACA VIOLADO E PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
236	HONDA CG 150 JOB 2007/2007 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA DVQXX22/SP Chassi: 9C2KC08307RXXXXXX	MESQUITA	VEÍCULO DE OUTRO ESTADO. CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, LACRE DA PLACA AUSENTE E PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
237	TRAXX JL50 Q2 2010/2010 VEÍCULO RECUPERÁVEL AZUL GASOLINA XX Chassi: 951BXKBB7ABXXXXXX	MESQUITA	VEÍCULO DE 1º EMPLACAMENTO E CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
238	GM KADETT SL/E 1989/1989 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA/GNV LDBXX66/RJ Chassi: 9BGKS08VKKCXXXXXX	MESQUITA	COM KIT GNV, CÂMBIO INSTALADO SEM CADASTRO NA BASE BIN (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, PARA-BRISA E VIDRO TRASEIRO NÃO ORIGINAIS, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
239	HONDA CG 150 TITAN KS 2005/2005 VEÍCULO RECUPERÁVEL AZUL GASOLINA LPXX17/RJ Chassi: 9C2KC08105RXXXXXX	MESQUITA	PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
240	VOLKSWAGEN GOL MI 1997/1997 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA/GNV LBQXX91/RJ Chassi: 9BWZZZ377VTXXXXXX	MESQUITA	COM KIT GNV, CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), MOTOR COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, PARA-BRISA E VIDRO TRASEIRO NÃO ORIGINAIS, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
241	VOLKSWAGEN QUANTUM 1997/1998 VEÍCULO RECUPERÁVEL AZUL GASOLINA/GNV LBZXX06/RJ Chassi: 9BWZZZ331VPXXXXXX	MESQUITA	COM KIT GNV, CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), PARA-BRISA TRINCADO, VIDRO PORTA DIANTEIRA SEM GRAVAÇÃO, LATARIA COM CORROSÃO, SE NECESSÁRIO CSV (CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEÍCULAR) POR CONTA DO COMPRADOR (ITEM 10 NOS TERMOS DO LEILÃO), REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
242	IMP CHARMING BRAVAX BX50CC 2012/2013 VEÍCULO RECUPERÁVEL AMARELA GASOLINA KWBXX26/RJ Chassi: LTEXCLB1D1XXXXXX	MESQUITA	LACRE DE PLACA VIOLADO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR	
243	TRAXX JL50 Q2 2010/2010 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA XX Chassi: 951BXKBB6ABXXXXXX	MESQUITA	VEÍCULO DE 1º EMPLACAMENTO, CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR	
244	VOLKSWAGEN LOGUS GLS 1994/1994 VEÍCULO RECUPERÁVEL AZUL GASOLINA/GNV LAAXX83/RJ Chassi: 9BWZZZ55ZRBXXXXXX	MESQUITA	COM KIT GNV, CÂMBIO INSTALADO SEM CADASTRO NA BASE BIN (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), CHASSI COM ADIANTADO PROCESSO DE OXIDAÇÃO, PARA-BRISA TRINCADO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR	
245	TRAXX JL50 Q2 2012/2012 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERMELHA GASOLINA XX Chassi: 951BXKBB8CBXXXXXX	MESQUITA	VEÍCULO DE 1º EMPLACAMENTO, CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR	
246	IMP FIAT TIPO 1.6 IE 1995/1995 VEÍCULO RECUPERÁVEL CINZA GASOLINA/GNV KQGXX09/RJ Chassi: ZFA16000055XXXXXX	MESQUITA	COM KIT GNV, CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), LACRE DE PLACA VIOLADO, PARA-BRISA E VIDRO TRASEIRO SEM GRAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR	
247	TRAXX JL50 Q2 2012/2012 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA XX Chassi: 951BXKBB8CBXXXXXX	MESQUITA	VEÍCULO DE 1º EMPLACAMENTO, CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR	

LOTE	DADOS	DEPOSITO	OBSERVAÇÃO	ANOTAÇÕES
248	GM MONZA SL/E 1985/1985 VEÍCULO RECUPERÁVEL SEM MOTOR BEGE GASOLINA LJSXX79/RJ Chassi: 9BG5JG11VFBXXXXXX	MESQUITA	LOTE CLASSIFICADO COMO "SEM MOTOR". O MOTOR SERÁ RETIRADO APÓS O PAGAMENTO. A FOTO CONTENDO O MOTOR APENAS ILUSTRA O ESTADO DO VEÍCULO. CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), CHASSI COM INICIO DE OXIDAÇÃO, LACRE DE PLACA VIOLADO, VIDROS SEM NUMERAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR	
249	FIAT TEMPRA 1993/1993 VEÍCULO RECUPERÁVEL BRANCA GASOLINA/GNV LJBXX21/RJ Chassi: 9BD159000P9XXXXXX	MESQUITA	COM KIT GNV, CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), CHASSI COM INICIO DE OXIDAÇÃO, PARA-BRISAS E VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA NÃO ORIGINAIS, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
250	FORD VERONA LX 1992/1992 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRATA GASOLINA/GNV LJBXX65/RJ Chassi: 9BFZZZ54ZNBXXXXXX	MESQUITA	COM KIT GNV, CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), CHASSI COM IMPLANTE TÉCNICO, LACRE DA PLACA AUSENTE, PARA-BRISA NÃO ORIGINAL, VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA NÃO ORIGINAL, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
251	DAFRA ZIG 50 2012/2013 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRETA GASOLINA LQVXX05/RJ Chassi: 95VJK2K8CDMXXXXXX	MESQUITA	PLACA AUSENTE, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR.	
252	HONDA CG 125 TITAN ES 2002/2002 VEÍCULO RECUPERÁVEL AZUL GASOLINA LNYXX83/RJ Chassi: 9C2JC30202RXXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INICIO DE OXIDAÇÃO, LACRE DE PLACA AUSENTE, PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR	
253	VOLKSWAGEN GOL 1000I 1995/1995 VEÍCULO RECUPERÁVEL SEM MOTOR AZUL GASOLINA/GNV LAOXX49/RJ Chassi: 9BWZZZ377STXXXXXX	MESQUITA	LOTE CLASSIFICADO COMO "SEM MOTOR". O MOTOR SERÁ RETIRADO APÓS O PAGAMENTO. A FOTO CONTENDO O MOTOR APENAS ILUSTRA O ESTADO DO VEÍCULO. COM KIT GNV, CÂMBIO NÃO ANALISADO (ITEM 4 NOS TERMOS DO LEILÃO), LACRE DE PLACA VIOLADO, PARA-BRISA E VIDRO TRASEIRO NÃO ORIGINAL, ASSOALHO COM CORROSÃO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR	
254	HONDA CG 125 TITAN 1999/1999 VEÍCULO RECUPERÁVEL VERDE GASOLINA KPSXX06/RJ Chassi: 9C2JC2500XRXXXXXX	MESQUITA	CHASSI COM INICIO DE OXIDAÇÃO, LACRE DE PLACA AUSENTE, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR	
255	HONDA CG 150 FAN ESI 2011/2011 VEÍCULO RECUPERÁVEL PRATA ALCOOL/GASOLINA LLNXX76/RJ Chassi: 9C2KC1670BRXXXXXX	MESQUITA	LACRE DE PLACA VIOLADO E PLACA QUEBRADA, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR	